


## Nordic Hot Tubs tryckvakts inställning.

Om filtret är igensatt eller vattennivån är för låg kommer 3 blinkande lampor/punkter visas på displayen. Om något av dessa meddelande visas ska ni först kontrollera vattennivån så att den ligger 5 cm över bräddavloppet i nivå med den horisontella markeringen som löper runt spabadet över jetmunstyckena. Kontrollera sedan att ventilerna före pump och efter värmare i maskinrummet är i öppet läge. Därefter plockas filterpatronen bort och temperaturen ökas 2 grader över verkligt temp. Inom en minut ska Heat indikatorn lysa och pumpen gå på lågfart. Låt pumpen gå några minuter. Ställ sedan ner värmen 2 grader under verklig vattentemperatur. Pumpen ska nu stanna inom några minuter såvida inte en filtercykel är aktiverad. Om problemet försvinner ska filterpatronen rengöras eller bytas ut. Även om filtret ser rent ut kan det vara igensatt av mikroskopiska partiklar som inte är synliga men stoppar flödet genom filtret. Det är viktigt att filtret rengörs noggrant varannan vecka. Om problemet kvarstår kan flödesvakten behöva justeras. Justeringen är en service åtgärd som man gör själva. Det går även att beställa justeringen av er återförsäljare eller elektriker.

Om allt är kontrollerat och problemet kvarstår är det tryckvakten som bör justeras. Tryckvakten sitter nerskruvad i den rostfria värmartuben under elektroniklådan inne i maskinrummet. Öppna maskinrummet och den vita elektroniklådan. Nere i högra hörnet inne i elektroniklådan sitter "tryckvakten". Se bilden.



***OBS! När arbete inne i elektroniklådan utförs måste strömmen vara avslagen***

### Justering av tryckvakten.

Slå av strömmen till spabadet och slå på det igen.

Börjar de tre lamporna att blinka innan pumpen startar ska "tryckvakten" spännas, skruvas neråt (medurs).

Om de tre blinkande lamporna blinka efter att pumpen startat ska "tryckvakten" släppas på, skruvas uppåt (moturs).

Vid justering av tryckvakten stäng av strömmen och skruva ett varv enligt bilden. Slå på strömmen och kontrollera funktionen på spabadet. Fortsätt på samma sätt ända tills problem försvinner. Skulle problemet inte försvinna kontakta din återförsäljare.

